


車両状態表									
管理NO.	K-31872	リサイクル	10900円	保証書	有り(印有り)	取説	有	記録簿	H31.R2.R4.R5
車名	レンジャー			形状	低温冷凍車 ワイド エアサス				
上物	【冷】平成30年3月 菱重 TDS60DZ(R404A) -30℃設定 【箱】平成30年3月 日本フルハーフ サイドドア リア3枚観音 ラッシング2段 床キーストン ジョロダーレール4本 断熱全て100mm 【ステンレス】サイドドア リア扉 ヒンジ ロックロッド サイドバンパー リアフェンダー リアステップ 各門枠 燃料タンク								
初年度	平成30年3月	型式	2PG-FE2ABG			車体番号	FE2AB-100820		
乗員	2	積載	6600kg	馬力	260ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	320,680km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F7		
ブレーキ	エアー	原動機	A05C	排気量	5120cc	車暦	事業用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPR VSC ESスタート 車線逸脱警報 プリクラッシュセーフティー(PCSS) リターダ エアサスコントローラー ETC カラーバックカメラ アルミホイール スペアキー 社外ナビ LEDヘッドライト 【メッキパーツ】フロントバンパー グリル コーナーパネル ミラーステー ミラーカバー ドアガーニッシュ ステップカバー								
外寸(長さ)	8820mm		外寸(幅)	2490mm			外寸(高さ)	3500mm	
内寸(長さ)	6250mm		内寸(幅)	2210mm			内寸(高さ)	2200mm	
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好	
状態	・箱内傷凹み ・右タイヤハウステーブ補修 ・箱看板日焼け跡 ・アドブルータンクキャップ鍵穴破損(鍵無し、開閉可) ・E/Gオイル滲み ・スペアタイヤ、フロントタイヤはスノー ・外気温+15℃ スタート:+10℃→1h-10℃→2h-17℃→6h-27℃確認								
小凹み 膨らみ 傷 膨らみ 						タイヤ状態			
						スタッドレス			
						中 中 中 中 中 中 スペア 上			
						工具			
フロント		265/70R19.5							
リア		"							
キャブ内部									
汚れ		中							
シート破れ		有							
クロス貼り									
フロントガラス									
飛び石有り									
リペア範囲内									
各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。									
トラック・バスの専門店 (株)カクタ									