
車両状態表

管理NO.	K-32801	リサイクル	12460円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	フォワード			形状	低温冷凍車　ワイド　エアサス　ベッド付				
上物	【冷】平成29年8月　菱重　TDJS60DZC(R404A)　-30℃設定　エバハウス 【箱】平成29年8月　日本フルハーフ　サイドドア　リア観音　ラッシング2段　床縞アルミ　断熱全て75mm								
初年度	平成29年8月	型式	LKG-FTR90T2			車体番号	FTR90-7007168		
乗員	2	積載	8000kg	馬力	240ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	355,834km	タコ有無	有(デジタコ)	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	エアー	原動機	4HK1	排気量	5190cc	車暦	事業用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左

その他装備	DPD　HSA　エアサスコントローラー　カラーバックカメラ　スペアキー　ラジオ　キセノンライト				
外寸(長さ)	9510mm	外寸(幅)	2500mm	外寸(高さ)	3310mm
内寸(長さ)	6990mm	内寸(幅)	2330mm	内寸(高さ)	2110mm
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好	フレーム	良好
状態	・床1部補修跡、後方剥がれめくれ　・箱内傷凹み、凹み穴　・サイドドア内側下枠割れ切れ　・箱看板跡、日焼け跡 ・外気温+26℃　スタート+21℃→1h-1℃→2h-8℃→8h-22℃確認				



タイヤ状態			
スノー			
中		中	
中	中	中	下
スペア	下		

工具		ジャッキ	
フロント	265/70R19.5		
リア	〃		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス
飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店　㈱カクタ