車両状態表

管理NO.	K-32825	リサイクル	10440円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	エルフ			形状	中温冷凍車　フルフラットロー　ワイドロング				
上物	【冷】令和2年7月　東プレ　XV32H0C-U(R134a)　-5℃設定　エバハウス 【箱】令和2年7月　東プレ　リア3枚観音　床ステンレス　左右パネルプレート差し枠　箱内仕切りカーテン(スライド可)　断熱全て50mm 外気温+21℃　スタート+20℃→1h-5℃確認								
初年度	令和2年8月	型式	2RG-NPR88AN			車体番号	NPR88-7008182		
乗員	3	積載	2,950kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	221,918 km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	スムーサーEX		
ブレーキ	バキューム	原動機	4JZ1	排気量	2,990cc	車暦	事業用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左

その他装備	DPD　LDWS　IESC　プリクラッシュブレーキ(PCB)　カラーバックカメラ　キーレス　スペアキー2個　LEDヘッドライト　ラジオ				
外寸(長さ)	6,470mm	外寸(幅)	2,090mm	外寸(高さ)	2,990mm
内寸(長さ)	4,250mm	内寸(幅)	1,940mm	内寸(高さ)	1,920mm
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好	フレーム	良好
状態	・箱内所々凹み割れ　・エアリブ所々凹み　・横根太左中央2本曲り ・キャブ所々小傷　・右フォグランプ不灯　・右灰皿蓋欠、左灰皿欠　・スペアタイヤのみスノー				





タイヤ状態			
スタッドレス			
中		中	
中	中	中	中
スペア	上		

工具		ジャッキ	
フロント	205/80R17.5		
リア	〃		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り
クロス貼り	

フロントガラス
飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店　㈱カクタ