


車両状態表


管理NO.	K-32861	リサイクル	9170円	保証書		取説		記録簿	
車名	エルフ			形状	セフティーローダーダンプ　3t4ナンバー				
上物	令和2年10月　花見台　32119　3方開　フロントプロテクターアングル補強2本								
初年度	令和2年10月	型式	2RG-NKR88AN			車体番号	NKR88-7007840		
乗員	3	積載	3000kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	83,541km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	バキューム	原動機	4JZ1	排気量	2990cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左

その他装備	DPD　HSA　LDWS　IESC　プリクラッシュブレーキ(PCB)　ETC　スペアキー　キーレス　ラジオ　ハロゲンライト				
外寸(長さ)	4680mm	外寸(幅)	1690mm	外寸(高さ)	1970mm
内寸(長さ)	3050mm	内寸(幅)	1590mm	内寸(高さ)	370mm
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好	フレーム	良好
状態	・看板日焼け跡　・ダンプ傷錆　・フロントプロテクター押され曲り　・床波 ・ナンバー灯割れ　・燃料タンク凹み　・右ドアポケット欠　・左ステップ破損　・R外側タイヤはスノー				









タイヤ状態				
ノーマル				
中			中	
下	下	下		上
スペア	下			

工具		ジャッキ	
フロント	195/85R16		
リア	〃		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス
飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店　㈱カクタ