


車両状態表


管理NO.	K-32947	リサイクル	9170円	保証書		取説		記録簿	
車名	エルフ			形状	高所作業車　スーパーデッキ				
上物	平成25年9月　タダノ　AT-120SR　作業高12.0m　スーパーデッキ1,000kg								
初年度	平成25年9月	型式	SKG-NKR85YN			車体番号	NKR85Y-7004015		
乗員	3	積載		馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	28,468km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	バキューム	原動機	4JJ1	排気量	2990cc	車暦	レンタカー	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左

その他装備	DPD　HSA　ASR　ラジオ　ハロゲンライト				
外寸(長さ)	6100mm	外寸(幅)	1880mm	外寸(高さ)	3220mm
内寸(長さ)		内寸(幅)		内寸(高さ)	
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好	フレーム	錆
状態	・キャブオールP　・左ドアバイザー割れ　・ブーム看板日焼け跡　・バケット床所々錆穴、床裏錆 ・上物傷錆　・ルーフ左後方からキャブバックにかけて傷凹み　・キーレス不良				









タイヤ状態					
	中		中		
中	中	中	中		
スペア	中				

工具		ジャッキ	
フロント	205/80R17.5		
リア	〃		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し
クロス貼り	

フロントガラス
飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店　㈱カクタ