


車両状態表


管理NO.	K-32965	リサイクル	10440円	保証書		取説		記録簿	
車名	エルフ			形状	中温冷凍車　フルフラットロー　ロング				
上物	【冷】令和3年7月　東プレ　XV32H0C-P(R513A)　-5℃設定　エバハウス 【箱】令和3年7月　東プレ　サイドドア　リア観音　床キーストン　断熱全て50mm 外気温+20℃　スタート+13℃→1h-4℃確認								
初年度	令和3年7月	型式	2RG-NLR88AN			車体番号	NLR88-7008507		
乗員	3	積載	1,750kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	142,654km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F5		
ブレーキ	バキューム	原動機	4JZ1	排気量	2,990cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左

その他装備	DPD　HSA　LDWS　IESC　プリクラッシュブレーキ(PCB) カラーバックカメラ　キーレス　スペアキー3個　ETC　社外オーディオ　LEDヘッドライト				
外寸(長さ)	6,430mm	外寸(幅)	1,900mm	外寸(高さ)	2,940mm
内寸(長さ)	4,350mm	内寸(幅)	1,720mm	内寸(高さ)	1,860mm
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好	フレーム	錆
状態	・箱内所々傷、床前側所々ビス穴錆　・リアバンパー錆　・看板日焼け跡 ・左右リアフレームUボルト取付部歪み　・オイルパンオイル滲み　・スペアタイヤのみノーマル				









タイヤ状態				
スタッドレス				
中		中		
中	中	中	中	
スペア	中			

工具		ジャッキ	
フロント	195/75R15		
リア	〃		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し
クロス貼り	

フロントガラス
飛び石有り
中

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店　㈱カクタ