


車両状態表

管理NO.	K-29747	リサイクル	10440円	保証書		取説	有	記録簿		
車名	エルフ			形状	保冷バン 高床 ワイドロング					
上物	平成30年9月 矢野特殊 スライドサイドドア リア3枚観音 床オートフロア 前後換気口 断熱全て50mm オートフロア ナカオ工業 N-2-1-1C									
初年度	平成30年10月	型式	2RG-NPR88YN			車体番号	NPR88Y-7000883			
乗員	2	積載	3750kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油	
走行距離	232,954km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限		
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	スムーサーEX			
ブレーキ	パキューム	原動機	4JZ1	排気量	2990cc	車暦	事業用	AC	有	
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左	
その他装備	DPD ASR アイドリングストップ ETC カラーバックカメラ キーレス ハロゲンライト ラジオ									
外寸(長さ)	6570mm		外寸(幅)	2250mm		外寸(高さ)	3190mm			
内寸(長さ)	4400mm		内寸(幅)	2060mm		内寸(高さ)	1950mm			
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	良好			
状態	<ul style="list-style-type: none"> ・キャブ所々傷、小凹み多い ・箱内各所傷、小凹み ・左右リア扉ゴム切れ、1部欠 ・看板日焼け跡 ・箱左右上部薄い線傷、全体所々傷、凹み ・右ドア灰皿蓋欠、左ドア灰皿欠 ・シート中央加工箱外し跡 									



タイヤ状態

上	上		
上	上	上	中
スペア	下		

工具	ジャッキ
フロント	225/80R17.5
リア	〃

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス
飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ