








車両状態表

管理NO.	K-31529	リサイクル	12080円	保証書	有り(印有り)	取説	有	記録簿	
車名	フォワード			形状	2.9t吊4段クレーン 木平 ベッド付				
上物	令和1年5月 ユニック URG344(RA1) フックイン ラジコン ブーム、アウトリガー未格納警報装置付 3方開 精エラック 丸カンフック4対 鳥居エキス/バンド貼り								
初年度	令和元年10月	型式	2RG-FRR90S2			車体番号	FRR90-7147669		
乗員	3	積載	2400kg	馬力	210ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	90,738km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	エア	原動機	4HK1	排気量	5190cc	車暦	レンタカー	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA アイドリングストップ ETC スペアキー3個 キセノンライト ラジコ								
外寸(長さ)	8470mm	外寸(幅)	2250mm			外寸(高さ)	3020mm		
内寸(長さ)	5550mm	内寸(幅)	2150mm			内寸(高さ)	400mm		
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好			フレーム	R第1メンバー錆 左Rフレームフック部歪小		
状態	・キャブ所々小傷 ・キャブフロアメンバー錆小 ・床板補修跡、割れ ・アオリ傷 ・荷台オールペン ・E/Gオイルしみ								



タイヤ状態

スタッドレス



キャブ内部

汚れ 中

シート破れ 無し

クロス貼り

フロントガラス

飛び石有り

小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ