






車両状態表

管理NO.	K-31631	リサイクル	12080円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	フォワード			形状	2.9t吊4段クレーン 木平 ベッド付				
上物	平成30年8月 ユニック URG344(RK) フックイン ラジコン ブーム、アウトリガー未格納警報装置付 パブコ 3方開 鳥居エキスパンド貼り 丸カンフック4対 精エラック								
初年度	平成30年11月	型式	2RG-FRR90S2			車体番号	FRR90-7131500		
乗員	3	積載	2400kg	馬力	210ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	60,655km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	エア	原動機	4HK1	排気量	5190cc	車暦	レンタカー	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA アイドリングストップ ETC キセノンライト ラジオ								
外寸(長さ)	8470mm	外寸(幅)	2260mm			外寸(高さ)	3030mm		
内寸(長さ)	5540mm	内寸(幅)	2160mm			内寸(高さ)	400mm		
エンジン状態	良好	ミッション、デフ	良好			フレーム	F第1メンバー錆小		
状態	・キャブ所々小傷 ・キャブ裏錆小 ・荷台白オールペン ・アオリ所々凹み ・横根太1ヶ所割れ ・E/Gオイル滲み ・スペアタイヤのみスタッドレス								



タイヤ状態

ノーマル



工具	ジャッキ
フロント	245/80R17.5
リア	〃

キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	無し
クロス貼り	

フロントガラス

飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ