



# 車両状態表

管理NO.	K-31800	リサイクル	9170円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	エルフ			形状	高所作業車 電気仕様				
上物	平成27年2月 アイチ SH15B 作業高14.6m 絶縁バケット250kg ウインチ サブブーム欠 サブバッテリー(充電無い為作動未確認) 工具箱左2段、右1段 トータルアワメーター:12500.9h ユニットアワメーター:1148.4h								
初年度	平成24年4月	型式	SKG-NKR85YN			車体番号	NKR85Y-7005216		
乗員	3	積載	450kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	122,741km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	パキューム	原動機	4JJ1	排気量	2,990cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA ASR カラーバックカメラ スペアキー 社外ナビ ハロゲンライト								
外寸(長さ)	5800mm		外寸(幅)	1930mm			外寸(高さ)	3410mm	
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	所々錆小	
状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブ所々傷</li> <li>・FバンパーP跡</li> <li>・左工具箱1部腐食</li> <li>・ウインチ、バケット旋回カバー割れ</li> <li>・上物傷錆、所々P塗り</li> <li>・左PW不良</li> <li>・左アンダーミラー欠</li> <li>・スペアタイヤのみノーマル</li> </ul>								



## タイヤ状態

### スタッドレス

中		中	
中	中	中	中
スペア	中		

工具	ジャッキ
フロント	205/80R17.5
リア	〃

## キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

## フロントガラス

飛び石有り	
小	

各種ローン、リースも承っております。  
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ