




車両状態表

管理NO.	K-31861	リサイクル	9170円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	エルフ			形状	高所作業車				
上物	令和2年2月 アイチ SK10C1RN 作業高9.9m FRPバケツ200kg 左右工具箱1段 アワメーター:2204h								
初年度	令和2年3月	型式	2RG-NKR88AN			車体番号	NKR88-7004541		
乗員	3	積載	250kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	105,716km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	パキューム	原動機	4JZ1	排気量	2,990cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA LDWS IESC プリクラッシュブレーキ(PCB) カラーバックカメラ キーレス スペアキー ETC(2.0) 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ								
外寸(長さ)	4940mm		外寸(幅)	1730mm		外寸(高さ)	2760mm		
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)			
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	良好		
状態	・バケツガタ ・E/Gオイルしみ								



タイヤ状態

スノー

下 中

中 中 中 下

スペア 中

工具 ジャッキ

フロント 205/85R16

リア //

キャブ内部

汚れ 中

シート破れ 有

クロス貼り

フロントガラス

飛び石有り

小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ