




車両状態表

管理NO.	K-31918	リサイクル	13100円	保証書	有り(印有り)	取説		記録簿	
車名	プロフィア			形状	低温冷凍車 4軸低床 エアサス				
上物	【冷】令和2年7月 菱重 TU100SB(R404) -35℃設定 エバハウス サブエンジン式 スタンバイ(コード欠の為、作動未確認) 【箱】令和2年7月 トランテックス コルゲート サイド、リア観音 ラッシング3段 床キーストン ジョロダーレール4本 中間仕切り板(取り外し可) 断熱:サイド50mm、リア扉100mm、他全て75mm 【ステンレス】サイド、リア扉 ヒンジ ロックロッド 門枠 サイドバンパー フェンダー 外気温+20℃ スタート+21℃→1h-5.5℃→2h-16℃ 6h-32.5℃確認								
初年度	令和2年7月	型式	2DG-FW1AHG			車体番号	FW1AH-115824		
乗員	2	積載	12,200kg	馬力	380ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	245,604 km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	プロシフト		
ブレーキ	エア	原動機	A09C	排気量	8,860cc	車暦	事業用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPR VSC ESスタート 車線逸脱警報 プリクラッシュセーフティ(PC) リターダ エアサスコントローラー カラーバックカメラ キーレス スペアキー ETC LEDヘッドライト 【メッキパーツ】フロントバンパー グリル コーナーパネル ミラーカバー ミラーステー ドアガーニッシュ								
外寸(長さ)	11,960mm		外寸(幅)	2,490mm		外寸(高さ)	3,770mm		
内寸(長さ)	9,440mm		内寸(幅)	2,340mm		内寸(高さ)	2,460mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	良好		
状態	・箱内所々凹み、傷 ・箱看板日焼け跡、所々クリア剥げ ・箱キー穴入るが回らない ・フロントバンパー右アンダースポイラー欠、取付部歪み								



タイヤ状態

スノー

中	中
中	中

下	下	下	下
中	中	下	下
スペア	上		

工具	ジャッキ
フロント	245/70R19.5
リア	〃

キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	有り
クロス貼り	

フロントガラス

飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ