

車両状態表									
管理NO.	K-31922	リサイクル	11340円	保証書		取説		記録簿	
車名	フォワード			形状	穴掘建柱車 ベッド付				
上物	平成19年3月 アイチ D70A 2.9t吊3段ブーム 平均接地圧640kPa トップシート オーガスクリュー アワメーター:9517h								
初年度	平成19年3月	型式	PB-FRR35G3			車体番号	FRR35G3-7001036		
乗員	3	積載	200kg	馬力	190ps	ICターボ	無	燃料	軽油
走行距離	254,547km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F5		
ブレーキ	エアー	原動機	6HL1	排気量	7160cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA ラジオ ハロゲンライト								
外寸(長さ)	7440mm		外寸(幅)	2200mm		外寸(高さ)	3270mm		
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)			
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	良好		
状態	・左フロアメンバー歪み、Fピラー修正 ・荷台床所々腐食 ・トップシートテープ補修 ・スクリュー所々曲り ・上物旋回、スクリュー回転ガタ有り ・各ホース取付部オイル漏れ ・A/C冷えない ・ベッドマット欠 ・M/T、PTO廻りオイル滲み ・リアタイヤはスノー								
						タイヤ状態			
						ノーマル			
						中 中 中 中 中 スペア 中			
						工具			
フロント		225/80R17.5							
リア		"							
ジャッキ									
キャブ内部									
汚れ		中							
シート破れ		有							
クロス貼り									
フロントガラス									
飛び石有り									
小									

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ