




車両状態表																																									
管理NO.	K-32109	リサイクル	8820円	保証書		取説		記録簿																																	
車名	デュトロ			形状	高所作業車 電気仕様																																				
上物	平成27年3月 タダノ AT-100TTE 作業高9.9m FRPバケット200kg 第3ブームFRP製 左右工具箱2段 環境対応型ハイブリッド装置付																																								
初年度	平成27年3月	型式	TKG-XZU600X			車体番号	XZU600-0008509																																		
乗員	3	積載	400kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油																																
走行距離	78,813km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限																																	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F5																																		
ブレーキ	パキューム	原動機	N04C	排気量	4,000cc	車暦	自家用	AC	有																																
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左																																
その他装備	DPR ESスタート アイドリングストップ カラーバックカメラ スเปアキー3個 キーレス 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ																																								
外寸(長さ)	4810mm		外寸(幅)	1730mm			外寸(高さ)	2800mm																																	
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)																																		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好																																	
状態	・左右ドア傷 ・各所看板消し塗装																																								
    <table><tr><th colspan="2">タイヤ状態</th></tr><tr><td> 中 </td><td> 中 </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> 中 </td><td> 中 </td></tr><tr><td> 中 </td><td> 中 </td></tr><tr><td> スぺア </td><td> 中 </td></tr></table><table><tr><td>工具</td><td>ジャッキ</td></tr><tr><td>フロント</td><td>205/85R16</td></tr><tr><td>リア</td><td>〃</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">キャブ内部</th></tr><tr><td>汚れ</td><td>中</td></tr><tr><td>シート破れ</td><td>有</td></tr><tr><td>クロス貼り</td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="2">フロントガラス</th></tr><tr><td colspan="2">飛び石有り</td></tr><tr><td colspan="2">小</td></tr></table>						タイヤ状態		中	中			中	中	中	中	スぺア	中	工具	ジャッキ	フロント	205/85R16	リア	〃	キャブ内部		汚れ	中	シート破れ	有	クロス貼り		フロントガラス		飛び石有り		小		各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 トラック・バスの専門店 (株)カクタ			
タイヤ状態																																									
中	中																																								
中	中																																								
中	中																																								
スぺア	中																																								
工具	ジャッキ																																								
フロント	205/85R16																																								
リア	〃																																								
キャブ内部																																									
汚れ	中																																								
シート破れ	有																																								
クロス貼り																																									
フロントガラス																																									
飛び石有り																																									
小																																									