


車両状態表

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-------------|--------|-----------------------|--------|--------------------|-------|--------|
| 管理NO. | K-32123 | リサイクル | 12460円 | 保証書 | | 取説 | 有 | 記録簿 | |
| 車名 | フォワード | | | 形状 | アルミバン パワーゲート ワイド エアサス | | | | |
| 上物 | 平成29年9月 日本フルハーフ ゲート蓋 ラッシング2段 【パワーゲート】平成29年9月 日本フルハーフ フルゲートリフター オートターン式 アルミ 1t 箱内スイッチ ラジコン | | | | | | | | |
| 初年度 | 平成29年10月 | 型式 | TKG-FRR90T2 | | | 車体番号 | FRR90-7120553 | | |
| 乗員 | 2 | 積載 | 3,250kg | 馬力 | 240ps | ICターボ | 有 | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 627,258km | タコ有無 | 無 | タコ年式 | | 車検 | 抹消 | 車検期限 | |
| 車体色 | 白 | カラーNO. | | 色替/元色 | | シフト | F6 | | |
| ブレーキ | エア- | 原動機 | 4HK1 | 排気量 | 5,190cc | 車暦 | 事業用 | AC | 有(オート) |
| PS | 有 | PW | 有 | エアバッグ | 有 | ABS | 有 | 電格ミラー | 左 |
| その他装備 | DPD HSA エアサスコントローラー カラーバックカメラ ETC キーレス スペアキー キセノンライト ラジオ 【メッキパーツ】フロントバンパー グリル | | | | | | | | |
| 外寸(長さ) | 7830mm | | 外寸(幅) | 2460mm | | 外寸(高さ) | 3390mm | | |
| 内寸(長さ) | 5700mm | | 内寸(幅) | 2320mm | | 内寸(高さ) | 2300mm | | |
| エンジン状態 | 良好 | | ミッション、デフ | 良好 | | フレーム | 良好 Rフレーム延長約28cm | | |
| 状態 | ・箱内各所傷削れ、所々割れ穴 ・看板日焼け跡 | | | | | | | | |



| タイヤ状態 | | | |
|-------|---|---|---|
| スノー | | | |
| 中 | | 中 | |
| | | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| | | | |
| スペア | 上 | | |

| | |
|------|-------------|
| 工具 | ジャッキ |
| フロント | 225/80R17.5 |
| リア | 〃 |

| キャブ内部 | |
|-------|---|
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有 |
| クロス貼り | |

| フロントガラス | |
|---------|--|
| 飛び石有り | |
| リペア範囲内 | |

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ