




車両状態表

管理NO.	K-32190	リサイクル	14260円	保証書	有り(印有り)	取説	有	記録簿	
車名	クオン			形状	アルミウイング ハイルーフ エアサス				
上物	令和1年12月 日本トレクス リア観音 ラッシング2段 引き出しフック9対 アオリ中間柱 精エラック 【ステンレス】エビフック アオリ丁番 リアフェンダー 精エラック リア門枠 リア扉ヒンジ ロックロッド リア門枠								
初年度	令和元年12月	型式	2PG-CG5CA			車体番号	JNCMB02G5LU047778		
乗員	2	積載	13,700kg	馬力	390ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	114,039 km	タコ有無	有(別体)	タコ年式	R1.10	車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	エスコット		
ブレーキ	エア-	原動機	GH11	排気量	10,830cc	車暦	事業用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	EHS LDWS UDSC UDPC ドライバーアラートサポート(DAS) トラフィックアイブレーキ エアサスコントローラー カラーバックカメラ ETC 社外ナビ LEDヘッドライト								
外寸(長さ)	11,980mm		外寸(幅)	2,490mm		外寸(高さ)	3,780mm		
内寸(長さ)	9,600mm		内寸(幅)	2,400mm		内寸(高さ)	2,610mm 門高2,530mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	錆小		
状態	・看板日焼け跡 ・箱内所々傷小凹み ・キャブ裏所々錆小 ・エアサス台座錆有り ・E/G後方オイルしみ								



タイヤ状態

スタッドレス



上	上	上	上
上	上	上	上
スペア	上		

工具	ジャッキ
フロント	245/70R19.5
リア	〃

キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	有り(焦げ穴)
クロス貼り	

フロントガラス

飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ