




車両状態表

管理NO.	K-32192	リサイクル	14260円	保証書		取説	有	記録簿		
車名	クオン			形状	アルミウイング ハイルーフ エアサス					
上物	令和2年9月 日本フルハーフ リア観音 ラッシング2段 引き出しフック9対 アオリ中間柱 精工ラック									
初年度	令和2年12月	型式	2PG-CG5CA			車体番号	JNCMB02G8LU055129			
乗員	2	積載	13,800kg	馬力	390ps	ICターボ	有	燃料	軽油	
走行距離	652,943km	タコ有無	有(別体)	タコ年式	R2.8	車検	抹消	車検期限		
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	エスコット			
ブレーキ	エア-	原動機	GH11	排気量	10,830cc	車暦	事業用	AC	有(オート)	
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左	
その他装備	EHS LDWS UDSC UDPC ドライバーアラートサポート(DAS) トラフィックアイブレーキ エアサスコンローラー カラーバックカメラ キーレス ETC LEDヘッドライト ラジオ 【メッキパーツ】フロントバンパー									
外寸(長さ)	11,990mm		外寸(幅)	2,490mm		外寸(高さ)	3,800mm			
内寸(長さ)	9,600mm		内寸(幅)	2,400mm		内寸(高さ)	2,640mm 門高2,570mm			
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	P跡 内側所々錆			
状態	<ul style="list-style-type: none"> ・箱外枠、アオリ丁番、エビフックP跡 ・アオリ内側所々傷凹み ・箱キー有るが回らない(開閉は出来る) ・エアサス台座錆小 ・RRショックアブソーバー錆穴(左は欠損) ・キャブ裏所々錆 									



タイヤ状態

スタッドレス

中	中
中	中

中	中	中	中
下	下	下	下
スペア	中		

工具	ジャッキ
フロント	245/70R19.5
リア	〃

キャブ内部

汚れ	中
シート破れ	有
クロス貼り	

フロントガラス

飛び石有り
小

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ