

車両状態表									
管理NO.	K-32217	リサイクル	8820円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	デュトロ			形状	高所作業車 電気仕様				
上物	平成29年12月 タダノ AT-100TTE 作業高9.9m FRPバケット200kg 第3ブームFRP製 左右工具箱1段 アワメーター:1798.7h								
初年度	平成30年1月	型式	TKG-XZU600X			車体番号	XZU600-0018048		
乗員	3	積載	300kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	107,059km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F5		
ブレーキ	パキューム	原動機	N04C	排気量	4000cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPR VSC ESスタート 車線逸脱警報 プリクラッシュセーフティー(PCS) アイドリングストップ カラーバックカメラ スペアキー キーレス 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ								
外寸(長さ)	4860mm		外寸(幅)	1730mm			外寸(高さ)	2910mm	
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好	
状態	・上物、ボディー、バケット所々傷 ・バケット乗り込み用ステップ1部曲り								
						タイヤ状態 ノーマル 中 中 中 中 中 中 スペア 中			
						工具 ジャッキ フロント 205/85R16 リア 〃			
						キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス貼り			
各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 トラック・バスの専門店 (株)カクタ						フロントガラス 飛び石有り 小			