





車両状態表

管理NO.	K-32224	リサイクル	8830円	保証書		取説		記録簿	R6.R7年
車名	キャンター			形状	低温冷凍車 全低床 10尺				
上物	【冷】令和4年1月 菱重 TDJS30DC(R404A) -30℃設定 エバハウス 【箱】令和4年1月 日本フルハーフ スライドサイドドア リア観音 ラッシング1段 床綿アルミ 断熱全て75mm 外気温+22℃ スタート+17℃→1h-15℃→2h-25℃→2.5h-28℃確認								
初年度	令和4年2月	型式	2RG-FBAV0			車体番号	FBAV0-590564		
乗員	3	積載	2,000kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	64,075 km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	I5		
ブレーキ	バキューム	原動機	4P10	排気量	2,990cc	車暦	レンタカー	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPF LDWS ESP アクティブサイドガードアシスト アクティブブレーキアシスト(AMB) アイドリングストップ カラーバックカメラ スペアキー スマートキー2個 LEDヘッドライト Bluetooth付ラジオ								
外寸(長さ)	4,940mm		外寸(幅)	1,890mm		外寸(高さ)	2,870mm		
内寸(長さ)	3,040mm		内寸(幅)	1,670mm		内寸(高さ)	1,760mm		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	良好		
状態	・箱内所々傷、下側所々凹み ・箱外左右上側薄く線傷								

 		タイヤ状態 <table border="1"> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>中</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		下	下			下	下	下	下					スペア	中		
下	下																		
下	下	下	下																
スペア	中																		
 		<table border="1"> <tr> <td>工具</td> <td>ジャッキ</td> </tr> <tr> <td>フロント</td> <td>205/75R16</td> </tr> <tr> <td>リア</td> <td>〃</td> </tr> </table>		工具	ジャッキ	フロント	205/75R16	リア	〃										
工具	ジャッキ																		
フロント	205/75R16																		
リア	〃																		
キャブ内部 <table border="1"> <tr> <td>汚れ</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>シート破れ</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>クロス貼り</td> <td></td> </tr> </table>				汚れ	中	シート破れ	無し	クロス貼り											
汚れ	中																		
シート破れ	無し																		
クロス貼り																			
フロントガラス <table border="1"> <tr> <td>飛び石有り</td> </tr> <tr> <td>小</td> </tr> </table>				飛び石有り	小														
飛び石有り																			
小																			

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ