





車両状態表																																							
管理NO.	K-32265	リサイクル	8820円	保証書		取説	有	記録簿																															
車名	デュトロ			形状	高所作業車																																		
上物	平成30年3月 アイチ SE08C 作業高8.0m FRPバケット200kg 先端屈折型 左右工具箱1段																																						
初年度	平成30年3月	型式	TPG-XZU605M			車体番号	XZU605-0020423																																
乗員	3	積載	300kg	馬力	136ps	ICターボ	有	燃料	軽油																														
走行距離	46,475km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限																															
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	FAT																																
ブレーキ	バキューム	原動機	N04C	排気量	4000cc	車暦	自家用	AC	有																														
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左																														
その他装備	DPR VSC 車線逸脱警報 プリクラッシュセーフティー(PCS) アイドリングストップ カラーバックカメラ スペアキー2個 キーレス 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ																																						
外寸(長さ)	4850mm		外寸(幅)	1710mm			外寸(高さ)	2520mm																															
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)																																
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好																															
状態	・キャブ所々小傷 ・キャブバック傷 ・上物所々傷																																						
    タイヤ状態 <table><tr><td>中</td><td>中</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>下</td><td>中</td><td>中</td><td>下</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>スペア</td><td>中</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>工具</td><td>ジャッキ</td></tr><tr><td>フロント</td><td>195/75R15</td></tr><tr><td>リア</td><td>〃</td></tr></table> キャブ内部 <table><tr><td>汚れ</td><td>中</td></tr><tr><td>シート破れ</td><td>無し</td></tr><tr><td>クロス貼り</td><td></td></tr></table> フロントガラス <table><tr><td>飛び石有り</td></tr><tr><td>小</td></tr></table>						中	中			下	中	中	下					スペア	中			工具	ジャッキ	フロント	195/75R15	リア	〃	汚れ	中	シート破れ	無し	クロス貼り		飛び石有り	小	各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 トラック・バスの専門店 (株)カクタ			
						中	中																																
						下	中	中	下																														
スペア	中																																						
工具	ジャッキ																																						
フロント	195/75R15																																						
リア	〃																																						
汚れ	中																																						
シート破れ	無し																																						
クロス貼り																																							
飛び石有り																																							
小																																							