





車両状態表									
管理NO.	K-32416	リサイクル	13100円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	プロフィア			形状	アルミウイング 4軸低床 エアサス				
上物	令和2年12月 日本トレクス リア観音 ラッシング2段 引き出しフック 床センターローラー アオリ中間柱 精エラック 【ステンレス】アオリ丁番 リア扉ヒンジ ロックロッド リアフエンダー								
初年度	令和3年4月	型式	2DG-FW1AHG			車体番号	FW1AH-116234		
乗員	2	積載	13,400kg	馬力	380ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	503,736 km	タコ有無	別体	タコ年式	令和2年7月	車検	抹消	車検期限	
車体色	クリーム/青	カラーNO.		色替/元色		シフト	F7		
ブレーキ	エアー	原動機	A09C	排気量	8860cc	車暦	事業用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPR VSC ESスタート 車線逸脱警報 プリクラッシュセーフティー(PCS) リターダ エアサスコントローラー カラーバックカメラ ETC スペアキー LEDヘッドライト								
外寸(長さ)	11970mm		外寸(幅)	2490mm			外寸(高さ)	3770mm	
内寸(長さ)	9560mm		内寸(幅)	2400mm			内寸(高さ)	2580mm 門高2500mm	
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	内側錆	
状態	・キャブキャッチラテラルロッドブッシュ右へたり、左切れ ・箱内傷、左後方床枠曲り ・看板日焼け跡 ・エア漏れ有り ・ハンドルグリップ1部割れ ・導風板付								
 割れ  小凹み  凹み曲り 凹み  傷 支柱潰れ タイヤ状態 スノー 中 上 下 下 下 下 中 中 下 下 下 下 下 下 スペア 上 下 工具 ジャッキ フロント 245/70R19.5 リア 〃 キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有り クロス貼り フロントガラス 飛び石有り 小									

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ