





車両状態表																																																											
管理NO.	K-32421	リサイクル	8820円	保証書		取説		記録簿																																																			
車名	デュトロ			形状	高所作業車																																																						
上物	平成30年2月 アイチ SE08C 作業高8.0m FRPバケット200kg 先端屈折型 左右工具箱1段																																																										
初年度	平成30年3月	型式	TPG-XZU605M			車体番号	XZU605-0020276																																																				
乗員	3	積載	300kg	馬力	136ps	ICターボ	有	燃料	軽油																																																		
走行距離	59,628km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限																																																			
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	FAT																																																				
ブレーキ	パキューム	原動機	N04C	排気量	4000cc	車暦	自家用	AC	有																																																		
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左																																																		
その他装備	DPR VSC 車線逸脱警報 ブリクラッシュセーフティ(PCS) アイドリングストップ スペアキー キーレス 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ																																																										
外寸(長さ)	4850mm		外寸(幅)	1710mm		外寸(高さ)	2520mm																																																				
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)																																																					
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好		フレーム	良好																																																				
状態	・キャブ、上物各所傷、凹み ・バケット所々傷 ・燃料タンク凹み																																																										
    <table><tr><th colspan="4">タイヤ状態</th></tr><tr><td colspan="2"> 中 </td><td colspan="2"> 中 </td></tr><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr><tr><td> 中 </td><td> 中 </td><td> 中 </td><td> 中 </td></tr><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">スペア</td><td> 中 </td><td> </td></tr></table> <table><tr><td>工具</td><td colspan="3"> ジャッキ </td></tr><tr><td>フロント</td><td colspan="3">195/75R15</td></tr><tr><td>リア</td><td colspan="3">"</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">キャブ内部</th></tr><tr><td>汚れ</td><td>中</td></tr><tr><td>シート破れ</td><td>無し</td></tr><tr><td>クロス貼り</td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">フロントガラス</th></tr><tr><td colspan="2">飛び石有り</td></tr><tr><td colspan="2">小</td></tr></table>						タイヤ状態				中		中						中	中	中	中					スペア		中		工具	ジャッキ			フロント	195/75R15			リア	"			キャブ内部		汚れ	中	シート破れ	無し	クロス貼り		フロントガラス		飛び石有り		小		各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 トラック・バスの専門店 (株)カクタ			
						タイヤ状態																																																					
						中		中																																																			
中	中	中	中																																																								
スペア		中																																																									
工具	ジャッキ																																																										
フロント	195/75R15																																																										
リア	"																																																										
キャブ内部																																																											
汚れ	中																																																										
シート破れ	無し																																																										
クロス貼り																																																											
フロントガラス																																																											
飛び石有り																																																											
小																																																											