





車両状態表																																							
管理NO.	K-32537	リサイクル	8820円	保証書		取説	有	記録簿																															
車名	デュトロ			形状	高所作業車 電気仕様																																		
上物	平成30年5月 タダノ AT-100TTE 作業高9.9m 絶縁バケット200kg 第3ブームFRP巻き 左右工具箱1段 長物工具箱																																						
初年度	平成30年6月	型式	TPG-XZU600X			車体番号	XZU600-0019686																																
乗員	3	積載	300kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油																														
走行距離	72,563km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限																															
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	FAT																																
ブレーキ	パキウム	原動機	N04C	排気量	4,000cc	車暦	自家用	AC	有																														
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左																														
その他装備	DPR VSC 車線逸脱警報 ブリクラッシュセーフティー(PCS) アイドリングストップ ETC カラーバックカメラ スペアキー2個 キーレス 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ																																						
外寸(長さ)	4860mm		外寸(幅)	1730mm			外寸(高さ)	2880mm																															
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)																																
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好																															
状態	・上物、バケット各所傷																																						
    タイヤ状態 <table><tr><td>中</td><td>中</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>スペア</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>工具</td><td>ジャッキ</td></tr><tr><td>フロント</td><td>205/85R16</td></tr><tr><td>リア</td><td>〃</td></tr></table> キャブ内部 <table><tr><td>汚れ</td><td>中</td></tr><tr><td>シート破れ</td><td>有</td></tr><tr><td>クロス貼り</td><td></td></tr></table> フロントガラス <table><tr><td>飛び石有り</td></tr><tr><td>小</td></tr></table>						中	中			中	中	中	中					スペア				工具	ジャッキ	フロント	205/85R16	リア	〃	汚れ	中	シート破れ	有	クロス貼り		飛び石有り	小	各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 トラック・バスの専門店 (株)カクタ			
中	中																																						
中	中	中	中																																				
スペア																																							
工具	ジャッキ																																						
フロント	205/85R16																																						
リア	〃																																						
汚れ	中																																						
シート破れ	有																																						
クロス貼り																																							
飛び石有り																																							
小																																							