




車両状態表																																																											
管理NO.	K-32539	リサイクル	8820円	保証書		取説		記録簿																																																			
車名	デュトロ			形状	高所作業車 電気仕様																																																						
上物	平成30年5月 タダノ AT-100TTE 作業高9.9m FRPバケット200kg 第3ブームFRP製 左右工具箱1段 後方長物入箱																																																										
初年度	平成30年6月	型式	TPG-XZU600X			車体番号	XZU600-0019650																																																				
乗員	3	積載	300kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油																																																		
走行距離	75,265km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限																																																			
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	FAT																																																				
ブレーキ	パキウム	原動機	N04C	排気量	4,000cc	車暦	自家用	AC	有																																																		
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左																																																		
その他装備	DPR VSC 車線逸脱警報 ブリクラッシュセーフティー(PCS) アイドリングストップ カラーバックカメラ キーレス スペアキー3個 ETC 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ																																																										
外寸(長さ)	4860mm		外寸(幅)	1730mm			外寸(高さ)	2880mm																																																			
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)																																																				
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好																																																			
状態	・上物所々傷																																																										
    <table><tr><th colspan="4">タイヤ状態</th></tr><tr><td colspan="2"> 中 </td><td colspan="2"> 中 </td></tr><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>下</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td></tr><tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>スペア</td><td>中</td><td colspan="2"></td></tr></table><table><tr><td>工具</td><td></td><td>ジャッキ</td><td></td></tr><tr><td>フロント</td><td colspan="3">205/85R16</td></tr><tr><td>リア</td><td colspan="3">"</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">キャブ内部</th></tr><tr><td>汚れ</td><td>中</td></tr><tr><td>シート破れ</td><td>有</td></tr><tr><td>クロス貼り</td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="2">フロントガラス</th></tr><tr><td colspan="2">飛び石有り</td></tr><tr><td colspan="2">小</td></tr></table>						タイヤ状態				中		中						下	中	中	中					スペア	中			工具		ジャッキ		フロント	205/85R16			リア	"			キャブ内部		汚れ	中	シート破れ	有	クロス貼り		フロントガラス		飛び石有り		小		各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 トラック・バスの専門店 (株)カクタ			
タイヤ状態																																																											
中		中																																																									
下	中	中	中																																																								
スペア	中																																																										
工具		ジャッキ																																																									
フロント	205/85R16																																																										
リア	"																																																										
キャブ内部																																																											
汚れ	中																																																										
シート破れ	有																																																										
クロス貼り																																																											
フロントガラス																																																											
飛び石有り																																																											
小																																																											