

車両状態表									
管理NO.	K-32603	リサイクル	10910円	保証書	有り(印有り)	取説	有	記録簿	
車名	ファイター			形状	アルミバン パワーゲート				
上物	平成31年1月 パブコ スライドサイドドア リア観音 ラッシング2段 丸カンフック7対 【パワーゲート】平成30年10月 パブコ(新明和) 床下格納ゲート アルミ 1t 箱内スイッチ パワーゲート寸法:縦1550mm 横2100mm								
初年度	平成31年2月	型式	2KG-FK61F			車体番号	FK61F-602183		
乗員	2	積載	3050kg	馬力	220ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	153,538km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	エア	原動機	6M60	排気量	7540cc	車暦	レンタカー	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPF EZGO ETC カラーバックカメラ 社外ナビ ハロゲンライト								
外寸(長さ)	8070mm		外寸(幅)	2310mm			外寸(高さ)	3200mm	
内寸(長さ)	5730mm		内寸(幅)	2160mm			内寸(高さ)	2120mm	
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好	
状態	・箱内所々傷凹み、左右所々テープ補修 ・P/G裏傷凹み ・SD下ゴム切れ補修跡 ・箱左Fコーナーカバー交換 ・サイドバンパーステー取付部横根太曲り ・キャブ所々傷								
クリア剥げ 小凹み 2ヶ所ネジ頭 擦り凹み 割れ 擦り傷 凹み パッチ当て テープ補修 擦り凹み コーキング雑 コーナーカバーズレ 曲り 切れ曲り 曲り 小凹み スノー 上 上 中 中 中 中 スペア 上 工具 ジャッキ フロント 225/80R17.5 リア " キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス貼り フロントガラス 飛び石有り 小						タイヤ状態			
						スノー			
						上			
						上			
中									
中									
中									
中									
スペア									
上									
工具									
ジャッキ									
フロント									
225/80R17.5									
リア									
"									
キャブ内部									
汚れ									
中									
シート破れ									
有									
クロス貼り									
フロントガラス									
飛び石有り									
小									

各種ローン、リースも承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

トラック・バスの専門店 (株)カクタ