


車両状態表									
管理NO.	K-32605	リサイクル	12080円	保証書	有り(印有り)	取説		記録簿	R5.R6
車名	フォワード			形状	2.9t吊4段クレーン 木平 エアサス				
上物	平成30年8月 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー ブーム、アウトリガー未格納警報装置付 平成30年8月 コダイラ 3方開 精エラック 床縞鉄板貼り 鳥居エキスパンド貼り、前左右工具箱 引き出しフック4対 丸穴4対								
初年度	平成30年9月	型式	2RG-FTR90V2			車体番号	FTR90-7008687		
乗員	2	積載	7,800kg	馬力	240ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	133,596 km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	スムーサーFX		
ブレーキ	エア	原動機	4HK1	排気量	5,190cc	車暦	自家用	AC	有(オート)
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA IESC アイドリングストップ エアサスコントローラー カラーバックカメラ ETC キセノンライト ラジオ								
外寸(長さ)	7,730mm		外寸(幅)	2,340mm			外寸(高さ)	3,040mm	
内寸(長さ)	5,100mm		内寸(幅)	2,220mm			内寸(高さ)	450mm	
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	強化フレーム鋳	
状態	・各アオリ傷、所々錆、凹み ・左右アオリ下側膨らみ ・床元板所々割れ ・鳥居前に倒れ(アオリとの間開き、横根太潰れ割れ) ・クレーン所々傷 ・E/Gヘッドオイル滲み ・スペアタイヤのみノーマル								



//

小

トラック・バスの専門店 (株)カクタ