




車両状態表									
管理NO.	K-32721	リサイクル	9170円	保証書		取説	有	記録簿	
車名	エルフ			形状	高所作業車 電気仕様				
上物	令和2年5月 タダノ AT-100TTE 作業高9.9m FRPバケット200kg 第3ブームFRPコーティング 左右工具箱1段 後方脚立、梯子収納BOX								
初年度	令和2年8月	型式	2RG-NKR88AN			車体番号	NKR88-7006055		
乗員	3	積載	500kg	馬力	150ps	ICターボ	有	燃料	軽油
走行距離	80,496km	タコ有無	無	タコ年式		車検	抹消	車検期限	
車体色	白	カラーNO.		色替/元色		シフト	F6		
ブレーキ	パキウム	原動機	4JZ1	排気量	2,990cc	車暦	自家用	AC	有
PS	有	PW	有	エアバッグ	有	ABS	有	電格ミラー	左
その他装備	DPD HSA LDWS IESC ブリクラッシュブレーキ(PCB) スペアキー2個 キーレス 社外ナビ ハロゲンライト 電動パーキングブレーキ								
外寸(長さ)	4860mm		外寸(幅)	1730mm			外寸(高さ)	2950mm	
内寸(長さ)			内寸(幅)				内寸(高さ)		
エンジン状態	良好		ミッション、デフ	良好			フレーム	良好	
状態	・キャブ所々小傷 ・上物所々傷 ・ブーム先、バケット旋回カバー1部割れ ・バケット乗り込み用ステップ曲り								
   						タイヤ状態			
						下 下 下 中 中 下 スペア 中			
						工具		ジャッキ	
						フロント		205/85R16	
リア		"							
各種ローン、リースも承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 トラック・バスの専門店 (株)カクタ						キャブ内部			
						汚れ		中	
						シート破れ		有	
						クロス貼り			
フロントガラス 飛び石有り 小									